

8. Записи сведений по эксплуатации скважин

(дата ввода в эксплуатацию, смена насосов с указанием даты, марки, глубины установки, замеры дебита, глубины, режим работы и т. д.)

Дата	Состав работ	Исполнитель
1995 г.	Обследование. Ремонт.	Малов В. Н.

1. Общие сведения

1.1. Дата бурения	1977 г.
1.2. Организация, бурившая скважину, первичный номер	
	Промбурвод, скв. № 3843
1.3. Буровой станок	
1.4. Способ бурения	
1.5. Назначение скважины	Разведочно-эксплуатационная
1.6. Владелец скважины	МУП «Б-Полянское ПЖХ»
1.7. Использование скважины	Для хозяйственно-питьевого водоснабжения
1.8. Местоположение скважины (положение в рельефе, удаление от населенного пункта, расстояние от водотока превышение над ним и др.)	
	РБ, Благовещенский район, С. Бедеево Поляна, юго-западная окраина, на правом склоне долины р. Усы
1.9. Координаты	55°19'00" с.ш. 56°22'05" в.д.
1.10. Абс.отм.устья, м	160
1.11. Топооснова (номенклатура)	N-40 - 29
1.12. Скважина пробурена по проекту	нет сведений

7. Данные по установке эксплуатационного насоса  
(тип, глубина)

ЭЦВ - 6,3, 40 м

### 8. Приложения


- 8.1. Схема (план) расположения скважин \_\_\_\_\_
- 8.2. Акт заложения скважины \_\_\_\_\_
- 8.3. Акт на цементацию \_\_\_\_\_
- 8.4. Акт установки фильтровой колонны \_\_\_\_\_
- 8.5. Акты контрольных замеров дебита и глубины скважины \_\_\_\_\_
- 8.6. Акт сдачи скважины в эксплуатацию \_\_\_\_\_
- 8.7. Геолого-технический разрез скважины \_\_\_\_\_
- 8.8. Каротажная диаграмма \_\_\_\_\_
- 8.9. Результаты химического анализа \_\_\_\_\_

Паспорт составила

(должность, дата)

Г.геолог Р. Ш. Гирфагоя

07.04.2007 г.



Паспорт скважины составлен по учетной карточке

скв № 3810к Башгеолфонда

### 2. Конструкция скважины

65 м

- 2.1. Глубина скважины \_\_\_\_\_
- 2.2. Диаметр и интервал бурения \_\_\_\_\_
- 2.3. Обсадка (диаметр, глубина установки)  $d$  325 мм (0 - 23 м)  
 $d$  168 мм (0 - 65 м)
- 2.4. Фильтр (диаметр, интервал, тип фильтра)  
 $d$  168 мм (45-60 м), дырчатый
- 2.5. Отстойник \_\_\_\_\_
- 2.6. Сведения о цементации, тампонаже *нет сведений*
- 2.7. Установка пьезометрической трубки (диаметр, глубина) \_\_\_\_\_

### 3. Сведения об опробовании

- 3.1. Тип откачки \_\_\_\_\_
- 3.2. Насос, глубина погружения Г-60/12, на гл. 60 м
- 3.3. Дата и продолжительность откачки час, (бр./см)  
1 - 16.11.-21.11.1977 г.
- 3.4. Восстановление уровня, час \_\_\_\_\_
- 3.5. Уровень воды, м: : *появившийся* - 17  
*установившийся* - 17

### Данные опробования

№ понижения	Дебит. л/с (м <sup>3</sup> /час)	Стат. уровень, м	Динамический уровень, м	Понижение. м	Уд. дебит, л/с*м
1	1,2 (43,2)	17	36	19	0,06



о. Сведения по составу подземных вод

4. Геологический разрез

№ слоя	Геологический индекс	Глубина подошвы слоя, м	Мощность слоя, м	Краткое описание пород (водоносные подчеркнуть)
1	Q <sub>2+3</sub>	10	10	<u>Суглинок и глина желтовато-бурые с обломками коренных пород</u>
1	P <sub>1к</sub>	23	13	<u>Известняк темно-серый, органично-генно-обломочный</u>
2	P <sub>2ж</sub>	65	42	<u>Известняк серый, пористо-кавернозный</u>

5. Геофизические исследования  
(способ, аппаратура)

нет сведений

6.1. Дата отбора пробы	21.11.1977 г
6.2. Способ отбора пробы	со слива
6.3. Физические свойства (температура, цветность, привкус, запах, прозрачность, осадок, мутность)	
	Без цвета, без запаха, без вкуса

6.4. Химический состав -

Компоненты, мг/л	Компоненты, мг/л
РН	Гидрокарбонаты
7,4	329,4
Минерализация	Кальций (Ca <sup>2+</sup> )
785,6	80
Сухой остаток	Магний (Mg <sup>2+</sup> )
62,5	35,4
Общ. жесткость (мг-экв/л)	Натрий (Na <sup>+</sup> + K <sup>+</sup> )
6,9	87,44
Хлориды (Cl <sup>-</sup> )	Нитраты (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )
49,7	62,1
Сульфаты (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	Нитриты (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )
129,6	0,02
Железо (Fe)	Карбонаты (CO <sub>3</sub> )
-	12

HCO<sub>3</sub>51SO<sub>4</sub>25Cl13

M<sub>0.6</sub> Ca37(Na+K)36Mq27

6.5. Бактериологический анализ

Коли-индекс < 3, число колоний - 0

6.6. Лаборатория

Н.С.